

*Согласовано*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Утверждаю*


*Директор*

*ООО "Тест-Контакт"  
Сурков М.А.*


\_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2021г.

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2021г.


*Паспорт контактирующего устройства  
ЛСС-сл-н-ЗК-001*




- ✗ Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- ✗ Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами Ø 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.




- ✗ Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- ✗ Количество выводов КУ, шт. – 6
- ✗ Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- ✗ Материал коннекторов – ВеСи
- ✗ Покрытие коннекторов – Au
- ✗ Диапазон рабочих температур, °C – -55...+150
- ✗ Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 2,9
- ✗ Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- ✗ Гарантируемое число контактирований – 10000
- ✗ Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1



Вид на устройство сверху

$N^o$ площадки	X	Y
1.1	-1,75	1,2
1.2	-1,75	0,4
1.3	-1,75	-0,4
1.4	-1,75	-1,2
2.1	0,4	-1,9
2.2	1,0	-1,9
3.1	-0,245	1,75
3.2	0,755	1,75
3.3	1,755	1,75
3.4	-0,245	0,55
3.5	0,755	0,55
3.6	1,755	0,55
3.7	-0,245	-0,65
3.8	0,755	-0,65
3.9	1,755	-0,65


A (10 : 1)




1. \*Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.

# Место установки изделия


LCC-cl-h-3K-001



1. \*-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.




## Внешний вид и габариты изделия (предоставляется заказчиком)




	mm	Inches*
A	4.60	0.181
A1	0.43	0.017
A2	0.08	0.003
A3	0.45	0.018
B	4.40	0.173
B1	0.08	0.003
B2	1.55	0.061
B3	0.98	0.039
B4	0.75	0.030
C	0.51	0.020
C1	0.50	0.020
C2	0.01	0.0004
D1	3.75	0.148
D2	0.75	0.030
G1	0.65	0.026
G2	1.05	0.041
S1	3.35	0.132
S2	2.75	0.108

\*Inch measurements are approximate values

Section X-X



Surface Finish: ENIG  
Ni: 4.5 um +/- 1.5 um  
Au: 0.09 um +/- 0.03 um



## Правила эксплуатации КУ

### 1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и платы ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

### 2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

### 3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

## Условные обозначения:

КУ - контактирующее устройство

ПП - печатная плата

ЭТТ - электротермотренировка

ВК - входной контроль

НУ - нормальные условия